

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA

Cod. Fisc./P. IVA 01588450427

TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721

e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71124*

Sito *Via Papa Giovanni XXIII, n.12*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/09/2010	< 0.2	< 0.2	
02/09/2010	< 0.2	< 0.2	
03/09/2010	< 0.2	< 0.2	
04/09/2010	< 0.2	< 0.2	
05/09/2010	< 0.2	0.31	
06/09/2010	< 0.2	< 0.2	
07/09/2010	< 0.2	< 0.2	
08/09/2010	< 0.2	0.29	
09/09/2010	< 0.2	0.23	
10/09/2010	< 0.2	< 0.2	
11/09/2010	< 0.2	0.27	
12/09/2010	< 0.2	< 0.2	
13/09/2010	< 0.2	< 0.2	
14/09/2010	< 0.2	< 0.2	
15/09/2010	< 0.2	< 0.2	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721
e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71125*

Sito *Palazzo Comunale Piazza della Repubblica*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/09/2010	1.08	2.69	
02/09/2010	1.41	2.74	Assenza dati parziale
03/09/2010	0.73	2.6	Assenza dati parziale
04/09/2010	1.06	2.59	Assenza dati parziale
05/09/2010	1.23	2.28	Assenza dati parziale
06/09/2010	-	-	Assenza dati totale causa problemi di funzionamento
07/09/2010	-	-	Assenza dati totale
08/09/2010	-	-	Assenza dati totale
09/09/2010	-	-	Assenza dati totale
10/09/2010	-	-	Assenza dati parziale
11/09/2010	-	-	Assenza dati totale
12/09/2010	-	-	Assenza dati totale
13/09/2010	-	-	Assenza dati totale
14/09/2010	-	-	Assenza dati totale
15/09/2010	-	-	Ritiro centralina per problemi di funzionamento

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA

Cod. Fisc./P. IVA 01588450427

TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721

e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it

Report periodico

Centralina *71126*

Sito *Via Lando Conti n.16*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/09/2010	0.44	0.72	
02/09/2010	0.28	0.49	
03/09/2010	0.34	0.42	
04/09/2010	0.34	0.49	
05/09/2010	0.35	0.46	
06/09/2010	0.34	0.48	
07/09/2010	0.33	0.45	
08/09/2010	0.33	0.47	
09/09/2010	0.34	0.45	
10/09/2010	0.35	0.51	
11/09/2010	0.35	0.52	
12/09/2010	0.35	0.47	
13/09/2010	0.34	0.45	
14/09/2010	0.34	0.45	
15/09/2010	0.35	0.5	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
 - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
 - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
(Dott.ssa Mirti Lombardi)